UUSITTAVA SYÖKSYTORVI
OLEVA RÄNNIKAIVO

UUSITTAVA
HARVALAUDOITUS
KATOKSEN ALAPINTAAN

UUSITTAVA SYÖKSYTORVI
OLEVA RÄNNIKAIVO
UUSITTAVA
SADEVESIKOURU

UUSITTAVA SYÖKSYTORVI
OLEVA RÄNNIKAIVO
UUSITTAVA
SADEVESIKOURU

UUSITTAVA SYÖKSYTORVI
OLEVA RÄNNIKAIVO
UUSITTAVA
SADEVESIKOURU

ALAS
Ø200EI60

2PF17
(PORRASHUONE)

LE

EI30

LE

ALAS
(Ø125EI30+L+PL)

ALAS
(Ø160EI60+L+PL)

2PF19
(PYYKKIKUILU)

2PF11
(HUUHTELU 1118)

2PF21
(SOS.TILAT)

2PF12
(PESUHUONE 1120)

ALAS
(Ø160EI30)

KL

I

I

I

UUSITTAVA SYÖKSYTORVI
OLEVA RÄNNIKAIVO

EI15

KS

UUSITTAVA SYÖKSYTORVI
OLEVA RÄNNIKAIVO

Ø160EI60+L(P)
Ø125EI30+L(P)
Ø125EI30+L(P)

UUSI RAYSTÄSKOURU

ALAS
(Ø315EI30)

KL

(Ø315EI30)

ALAS
(Ø315EI30+L+PL)

ALAS
(Ø400EI30+L+PL)

2PF20
(HUOLTOTILA 1143)

2PF16
(JAKELUKEITTIÖN 1129
LIESIKUPU)

UUSITTAVA ST
OLEVA RÄNNIKAIVO

(PP)

Ø400EI30+L(P)

US 1200x400(P)

UR(IU)

(PP+PL)

2PF15
(PUKUHUONE 1133)
(PESUHUONE 1134)
(SAUNA 1135)

EI15

JÄTEILMAKAMMIO PURETAAN

1000x600L50P(P)

UR(IU)

UR(IU)

ALAS
Ø200EI60

ALAS
Ø250
PP(EI60)+PL

US01

VAK-3 (N)

(Ø160EI60)
(Ø125EI30+L)

Ø315

EI60

(1TK3)

Ø315EI30(P)
Ø315EI30+L(P)

HUOLTOTILA
EI30

A=98,75m²

RAITISILMAKAMMIO PURETAAN

UR(IU)

(PP)

PP(N)

Ø250EI30+L(P)

Ø315EI30(P)

Ø250EI30+L(P)

PP(N)

UR(IU)

204
W-KONEHUONE

1000x600L50P(P)

luukku
poistetaan

(SP)

KS

UR(IU)

CO
3.3

KL

ALAS
Ø250
PP(EI60)+PL

UR(IU)

US 1000x500(P)

PP-3.3P(N)

SP/-280(N)

(PP)

Ø200EI30+L(P)

Ø250EI30+L(P)

ALAS
(Ø200EI30+L+PL)

Ø315EI30+L(P)

Ø315EI30(P)

ALAS
(Ø200)

UUSITTAVA
SADEVESIKOURU

UUSITTAVA
SADEVESIKOURU

ST UUSITTAVA
OLEVA RÄNNIKAIVO

TT
UUSITTAVA

KT.

TT.

KT.

EI15

ST UUSITTAVA
OLEVA RÄNNIKAIVO

ST UUSITTAVA
OLEVA RÄNNIKAIVO

KL

UUSITTAVA
SADEVESIKOURU

LE

ALAS
Ø125EI60

2PF13
(JAKELUKEITTIÖN 1148
LIESIKUPU)

ALAS
Ø160EI60

2PF14
(SOS.TILAT)

KS

UUSITTAVA
HARVALAUDOITUS
KATOKSEN ALAPINTAAN

UUSITTAVA
SADEVESIKOURU

UUSITTAVA
SADEVESIKOURU

ST UUSITTAVA
OLEVA RÄNNIKAIVO

UUSITTAVA
SADEVESIKOURU

UUSITTAVA
HARVALAUDOITUS

PERIAATEPIIRUSTUS ULLAKOLLA
PURETTAVISTA KANAVISTA

SIJAINTIKAAVIO

HUIPPUIMURIT PURETAAN PIIPPUJEN PÄÄLTÄ JA VARASTOIDAAN TILAAJAN OSOITTAMAAN PAIKKAAN.
KÄYTÖSTÄ POISTETTAVAT TUULETUSVIEMÄRIT TULPATAAN KAASUTIIVIIKSI.
KONEHUONEEN SEINISSÄ OLEVAT KÄYTTÄMÄTTÖMÄT KANAVAT PURETAAN.

tunnus	lukumäärä	muuttanut	päiväys

RAKENNUSKOHTEEN NIMI
IISALMEN KAUPUNKI, KIRKONSALMEN PALVELUKOTI, VESIKATTOSANEERAUS, AURINGONKEHRÄ 10, 74120 IISALMI

RAKENNUSTOIMENPIDE
SANEERAUS

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
ILMANVAIHTOLAITTEET, PURKUPIIRUSTUS, VESIKATTO, VAIHE 1

SUUN.ALA, TYÖ No ja PIIR. No				MITTAKAAVA
LVI 379-3002.1	Suunnittelija	Sami Säisä LVI-ins.	2.5.2018	1:50
	Piirtäjä			
	Tarkastaja	Jarkko Juntunen LVI-ins.	2.5.2018	

IISALMEN PUTKIASENNUS OY
Teollisuuskatu 17, 74120 Iisalmi, puh. 017-7700 700 fax 017-826 190
Rutakontie 15, 74300 Sonkajärvi, puh. 017-761 223
puh. (017) 7700700
fax (017) 826190
etunimi.sukunimi@hanakat.fi